"ESTUDO DOS PARÂMETROS DA DIFUSÃO

DE Zn EM GaAs e Ga₀, [A2₀, 3^{As"}

Edna Aparecida Sabadini Sato

Orientador - Márcio D'Olne Campos

Tese apresentada ao Instituto de Física "Gleb Wataghin" como parte dos requisitos para obtenção do grau de Mestre em Física.

M (U.U

AGRADECIMENTCS

- Ao Prof. Márcio D'Olne Campos pela eficiente orientação.
- Aos técnicos: Antonio Augusto, Márcia, Clan dio, Encida, Antonio Celso, Paulo, Luis e Amabile, palo auxílio prestado durante todo trabalho.
- À Maria Herminix e à Sueli pelos desenhos.
- À Lori e à Ana pela datilografia.
- A Lucila e ao Márcio pelo estímulo, discussão e principalmente pela amisade.
- Aos meus país por tudo.
- À FAPESP e a TELEBRÉS pero auxilio financei ro.
- A todos que direta ou indiretamente contribué ram para a realização deste trabalho.
- À Deuc.



Dedico:

Ao Silvio e à nossa Ana Carolina com todo meu anor.

Aos meus país, Paulo e Ivone, e aos meus irmãou: Elenice, Edvaldo, Edmeia, com muito carinho.

RESUMO

Visando a reprodutibilidade, das difusões de Zn em GaAs e Ga_{0,7} Al_{0,3} As estudamos a variação da pr<u>o</u> fundidade da junção com o tempo e a temperatura de difusão, e a partir dai obtemos as equações empíricas para a "velocidade" de difusão, bem como a energia de ativação.

Para as difusões de Zn em GaAs estudamos tam bém a variação da concentração dos portadores em função da distância na camada difundida. Com isso pudemos observar o comportamento anômalo dessas difusões e que não permite cal cularmos o coeficiente de difusão pelos métodos tradicionais. Calculamos o coeficiente de difusão usando método de Boltzmann Matano.

Este estudo torna-se importante na preparação de dispositivos especiais obtidos por crescimento epitaxial ass<u>o</u> ciado à difusão térmica de impurezas.

INDICE

CAPÍTULO I - DIFUSÃO	
I-1 - Generalidades	01
I-2 - Equações de Fick	02
I-3 - Mecanismos de Difusão	06
CAPÍTULO II - SOLUÇÕES DA SEGUNDA EQUAÇÃO DE FICK	
11-7 - Casos em que D é Constante	12
11-2 - Casos em que D não é Constante	16
CAPÍTULO III - ESTUDO DOS PARÂMETROS DA DIFUSÃO	
III-l - Variação da Profundidade da Junção com o Tempo	20
III-2 - Variação da Profundidade de Difusão com a Temp <u>e</u>	
ratura	23
III-3 - Variação da Profundidade da Junção com a Pres-	
são de Arsenico	27
CAPÍTULO IV - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL	
IV-1 - Preparação para a Obtenção das Amostras Difun-	
didas	32
IV-2 - Preparação das Amostras para Caracterização	37
CAPÍTULO V - TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO	
V-1 - Técnicas de Medidas da Profundidade da Junção	43
V-2 - Técnicas de Obtenção do Perfil de Difusão	49
CAPÍTULO VI - RESULTADOS E DISCUSSÃO	
VI-l - Resultados Obtidos para a Difusão de Zn em GaAs	60

VI-2 - Resultados Obtidos para	a Difusão de Zn em ,
Ga _{0,7} Al _{0,3} As	76
CONCLUSÃO	79
APÊNDICE I	81
APÊNDICE II	83
APÊNDICE III	85
APÊNDICE IV	88
BIBLIOGRAFIA	90

CAPÍTULO I

DIFUSÃO

I.1 - Generalidades

Difusão ë o mecanismo pelo qual matéria é transportada através da matéria, sendo que espontaneamente a difusão ocorre das regiões de maiores concentrações para regiões de menores concentrações. Isso implica que o processo de difusão é considerado como irreversível e como tal aumenta a entropia do sistema⁽¹⁾.

Como a d'fusão ocorre devido à gradientes de concentração (VC), as leis que regem os processos de dif<u>u</u> são associam o fluxo de particulas difundentes (\vec{F}) com o gradiente de concentração responsável por este fluxo, e se expressam na forma:

As leis se assemelham muito com a equação de fluxo de calor de Fourier e também com a lei de Ohm, onde a densidade de corrente térmica (0) está associada a um gradiente térmico, e a densidade de corrente elétrica (j) a gradiente no potencial

> 0 = - KV[™] Lei de Fourier ÷ j = - σV[™] Lei de Ohm

1

I.2 - Equação de Fick

I.2.1 - Primeira Equação de Fick

O tratamento mais geral da difusão pode ser feito analizando o que ocorre quando existe um gradiente no potencial químico.

Definimos o potencial químico (µ) como a vari<u>a</u> ção da energia livre de Gibbs com a relação ao número de moles por volume de um decerminado sistema*

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial \eta} \right)_{T,p}$$

onde G é a energia livre de Gibbs, dada por G = - SdT + Vdp (S é a entropia, T é a cemperatura, V é o volume e p a pressão) e n é o número de moles no sistema. Suponhanos agora que o sistema não tenha o número de moles <u>n</u> distribuídos uniformemente em todo o volume, então duas regiões d<u>i</u> ferentes A e B do sistema teríamos potenciais químicos $(\mu^{A} e \mu^{B})$ diferentes. Mantendo-se T e p constante suponhamos que transferimos dn moles da região A para a região B. A variação da energia livre de Gibbs nas duas regiões é dada por:

$$dG^{A} = \mu^{A}(-dn) e dG^{B} = \mu^{B} dn$$

(*) Supusemos un sistema constituido de uma única substância, porém podemos generalizar a definição para sistemas constituidos de muitas substâncias por:

$$\mu_{i} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_{i}} \right)_{T,p,r_{j\neq i}}$$

Nesse caso a variação de energia l'vre do sistema é dada por:

$$dG = dG^{\hat{A}} + dG^{\hat{B}} = (\mu^{\hat{B}} - \mu^{\hat{A}}) dn$$

Se μ^{B} for menor que μ^{A} , então dG é negativo, e essa transferência de matéria diminui a energia livre do sistema faze<u>n</u> do com que a transferência ocorra espontâneamente.

Vemos então que se rouver uma não homogeneid<u>a</u> de na distribuição das partículas rum sistema qualquer, há e<u>s</u> pontaneamente uma passagem de partículas da região de maior concentração para a região de menor concentração.

Assim é possível associarmos a este gradiente da concentração molar do sistema, um fluxo de partículas.

A base matemática para a difusão foi formulada por Fick que enunciou um conjunto deleis partindo da hip<u>ó</u> tese que a taxa das particulas que difundem através de uma unidade de área (fluxo) é proporcional ao módulo da magnitude da medida do gradiente de concentração normal a essa área.

A mareira mais geral de se escrever uma equação para o fluxo ē:

 $\vec{F} = -D \quad \nabla C \qquad (I.2-1)$

onde F é o fluxo de particulas, D é uma constante de proporcionalidade chamada de coeficiente de difusão, e ∇C é o gradiente espacial da concentração. Essa aproximação só é corr<u>e</u> ta para um meio isotrópico onde D tem o mesmo valor em t<u>o</u> das as direções. Para un meio anisotrópico a relação (I.2-1) já não é mais válida e D seria um tensor. O sinal em (I.2-1) indica que a difusão de partículas ocorre de altos valores da concentração para valores mais baixos.

3

ì,

Em geral podemos estudar a difusão apenas em uma direção e se o eixo <u>x</u> é escolhido como direção do gradiente na concentração, o fluxo das partículas na direção <u>x</u> é dado por:

$$F_{x} = -D - \frac{\partial C(x,t)}{\partial x} \qquad (I.2-2)$$

Se C(x,t) é expressa em termos do número de partículas por cm³ então F_y tem unidades de cm⁻² S⁻¹ e. D. as unidades cm² S⁻¹.

Para que se tenha noção de ordens de grandeza do fluxo de difusão de Zn em alguns semicondutores, tomemos valores médios para $D^{(24)}$, e para C(x) uma variação padrão de 10^{20} cm⁻³ a 10^{18} cm⁻³ num intervalo de difusão de 3 x 10^{-4} cm, tudo isso numa temperatura de difusão de 1000°C. Nesse caso os valores de D e F aparecem no quadro abaixo:

	Si	Ge	GaAs
D (cm ² s ⁻¹)	10-6	5x10 ⁻¹⁵	10 ⁻¹⁴
F _x (cm ⁻² 3 ⁻¹)	3x10 ¹⁷	15x10 ⁸	3x10 ⁹

Convēm resaltar que a equação (I.2-1) é empirica sendo posteriormente verificada experimentalmente⁽²⁶⁾

I.2.2 - Segunda Equação de Fick

3.1

A segunda equação de Fick é obtida aplicandose uma condição de continuidade na equação (I.2-2). 0

4

Considere-se um fluxo de material difundindo-se através de um elemento de volume ∆V.

O argumento de continuidade é simplesmente que a taxa de material acumulada no elemento de volume é igual a taxa que entra menos a taxa que sai .

Os cálculos com esta condição de continuidade são semelhantes aos efetuados nos livros básicos de eletroma<u>g</u> netismo e pode ser encontradono Apêndice I dando-nos como resultado:

$$\frac{\partial C(x,y,z,t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D - \frac{\partial C(x,y,z,t)}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D - \frac{\partial C(x,y,z,t)}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D - \frac{\partial C(x,y,z,t)}{\partial z} \right)$$
(I.2-3)

Se D é uma constante podemos escrever:

$$\frac{\partial C(x,y,z,t)}{\partial t} = D \left\{ \frac{\partial^2 C(x,z,y,t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C(x,y,z,t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C(x,y,z,t)}{\partial z^2} \right\} = D V^2 C(x,y,z,t)$$
(I.2-4)

 $(\nabla^2 = operador Laplaciano)$

Na maioria dos casos, inclusive o nosso estuda-se a difusão apenas em uma direção, tomemos por exemplo a direção ao longo do eixo x. Nestes casos as equações (I.2-3) e (I.2-4) reduzem-se respectivamente a:

$$\frac{\partial C(x,t)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} D \quad \frac{\partial C(x,t)}{\partial x}$$
(I.2-5)

$$\frac{\partial \mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{t})}{\partial \mathbf{t}} = \mathbf{D} - \frac{\partial^2 \mathbf{C} (\mathbf{x}, \mathbf{t})}{\partial \mathbf{x}^2}$$
(I.2-6)

e

Em alguns casos D pode depender de C, como na difusão de Zn em GaAs; nestes casos a solução para a equação (I.2-5) torna-se bastante complexa e serã analisada em capitulos posteriores, com a aguda do método de Boltzmann Matano.

Para o caso em que D é constante uma solução bastante comum é:

$$C(x,t) = \frac{A}{t^{1/2}} \exp \left[-\frac{x^2}{4 Dt}\right]$$

onde. A é uma cosntante e t o tempo médio de difusão.

Um exemplo para este tipo de solução \tilde{e} a dif<u>u</u> são de um filme fino de material difundente depositado sobre um material semicondutor, no caso c meio difusor.

Outras soluções para D constante serão estud<u>a</u> das no capítulo seguinte com mais detalhes.

A equação (I.2-3) é chamada de segunda lei de Fick e pode também ser expressa em termos de coordenação cilíndricas ou esféricas⁽⁷⁾.

A solução da equação depende das condições de contorno que por sua vez dependem cas condições físicas do e<u>x</u> perimento em questão.

I.3 - Mecanismos de Difusão

Vamos agora considerar por que caminhos um āt<u>o</u> mo individual pode mover-se; ou seja difundir-se atravēs do cristal.

Discutiremos alguns destes caminhos e somente a experiência poderá dizer qual(is) dele(s) opera em deter

6

minada situação.

1

1.3.1 - Difusão por Vacância

Em alguns cristais existem alguns pontos da r<u>e</u> de desocupados denominados vacâncias.

Se o átomo marcado na posição 1 (Figura I-1) me ver-se para a direita ele poderá ocupar o espaço da vacância na posição 4 e assim o átomo e vacância trocam de posição. A vacância pode também mover-se através do cristal, por este mesmo mecanismo, e consequentemente aparecerá na posição 5 e neste caso o átomo marcado por 1 deverá fazer mais do que um movimento para a direita.

É claro que existe uma barreira de potencial a ser ultrapassada para que o átomo marcado por l'alcance a p<u>o</u> sição 4. No caso mostrado na Figura (I.1) é necessário que os átomos indicados por 2 e 3 se afastem um pouco para que o átomo l'passe, sendo que a energia requerida para que isso aconteça é chamada a energia de ativação⁽²⁾.

De uma naneira geral podemos entender por ene<u>r</u> gia de ativação a energia necessária para que um átomo difundente vença a barreira de potencial imposta pelos átomos da rede.

Um ātomo que alcança o ponto médio entre as posições l e 4 e que se move para a direita, será difundido, e quando o ātomo estiver nesta posição chamamos o conjunto de complexo ativado.

7

11 Н 2 Н Н Н Н ۷ D Н 4 1 5 Н З Н Н Н Н H - ātomos da rede matriz Fig. I.1) D - atomo difundente V - vacância

O mecanismo de difusão por vacância é encontr<u>a</u> do de maneira dominante nos metais e ligas f.c.c. assim como em muitos metais b.c.c e h.c.), e em alguns compostos iônicos e óxidos⁽³⁾.

I.3.2 - Difusão Intersticial

Muitas vezes é possível que átomos dífundentes se instalem e difundam nos <u>interstícios</u> da rede, ocorre então uma difusão do tipo intersticial.

A situação é bastante semelhante a que ocorre no mecanismo de difusão por vacância, porém com uma diferença essencial:

No mecarismo de difusão por vacância um átomo difundente é cercado por átomos vizinhos da própria rede e no caso de difusão pelo mecanismo intersticial, um átomo difundente, que em geral é menor que os átomos da rede, é cercado por maior número de estados intersticiais desocupados. Na Figura I.2 vemos uma situação onde pode oco<u>r</u> rer uma difusão intersticial. Os átomos 3 e 4 devem mover-se para permitir a passagem do átomo 1 que irá ocupar a posição 2.



Fig. 1.2

O mecanismo intersticial é encontrado na difusão de carbono em α-Fe e γ-Fe*, é o mecanismo dominante em alguns sólidos não metais nos quais a difusão intersticial não distorce a rede matriz.

Quando o ātomo intersticial não for pequeno comparado aos ātomos da rede matriz então a difusão se darã atravēs do mecanismo intersticial indireto.

O mecanismo de difusão intersticial indireto

(*) α -Fe composto de ferro e carbono (Fe₃C) obtido à temperaturas abaixo de 76[°]C, existe em estruturas b.c.c., que tem uma característica paramagnética muito forte. γ Fe- compos to de Fe e C obtido à temperatura acima de 1.400[°]C que tem estrutura f.c.c. e tem característica paramagnética fraca. ē mostrado na Figura |I 3|.



Fig. |1.3|

O mais lógico seria que o ātomo denominado 1 fosse para a posição desocupada denominada 4. Como porém com este movimento haveria grande distorção da rede o que ocorre na realidade é que o átomo 1 "empurra" o átomo 2 p<u>a</u> ra a posição 3 e ocupa seu lugar na rede.

Podemos encontrar esse tipo de mecanismo na d<u>i</u> fusão de Ag e Ag Br.

1.3.3 - Anel

Poderíamos ainda pensar como mecanismo de di fusão uma simples troca entre dois átomos vizinhos. Porêm es te tipo de movimento recuer grande distorção da rede, e consequentemente uma grande energia de ativação, sendo por isso improvável.

Zener⁽⁴⁾, por volta de 1950, mostrou que essa distorção na rede pode ser bastante diminuida se essa intertroca acontecer entre 3 ou 4 átomos em forma de um anel (Figura |1.4|.



Fig. |I.4|

O mecanismo de anel não é conhecido em metais ou ligas, mas foi sugerido para explícar algumas anomalias verificadas na difusão em metais de rede b.c.c.

CAPÍTULO II

SEGUNDA EQUAÇÃO DE FICK : TIPOS DE SOLUÇÕES

Veremos nesse capitulo algumas soluções para a segunda equação de Fick.

Analizarenos dois casos distintos:

- Casos em que o coeficiente de difusão D é constante enquanto são variados os parâmetros tempo e concentração.
- 2) Casos em que D depende da concentração.

No primeiro caso é possível obtermos uma expre<u>s</u> são analítica para (x,t), que depende das condições de conto<u>r</u> no, as quais por sua vez dependem das condições físicas do experimento.

No segundo caso não podemos obter uma expressão para C(x,t), mas baseado em dados experimentais podemos co nhecer D(C), usando o método de Boltzmann-Matano⁽⁷⁾, que con siste em se fazer integrações e derivações gráficas sobre a curva experimental de C(x).

II.1 - Casos em que D é Constante.

Para os casos em que D é constante, a segunda equação de Fick pode ser expressa por:

$$\frac{\partial C(x,t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C(x,t)}{\partial x^2}$$

Serão as condições de contorno e as condições

físicas que determinarão as soluções para a equação acima. po<u>r</u> tanto existem inúmeras possíveis soluções. Citaremos aqui algumas soluções mais gerais e daremos também um exemplo exper<u>i</u> mental onde elas podem ser usadas.

Para amostras semi-infinitas podemos ter duas situações que nos fornecem as soluções mais gerais:

- a) Um filme fino do material a difundir depositado sobre a face plana de um semicondutor.
 - As condições de contorno nesse caso são:

para $x \to \infty \to c = 0$ para t > 0

para $t = 0 \rightarrow c = 0$ exceto para x = 0 onde $c \rightarrow 0$ A solução para esse tipo de difusão; que tem coeficiente D, profundidade x e cujo tempo é t,pode ser expressa por⁽²⁾:

 $C(x) = \frac{A}{t^{1/2}} \exp \left(-\frac{x^2}{4 Dt}\right); A = constante$



b) Se temos um cristal espesso e homogeneamente dopado com con centração C' no lugar de filme fino do caso anterior, as condições de contorno passarão a ser:

$$C = C' para x < 0
t = 0
C = 0 para x > 0$$

۲

Nesse caso teríamos como solução para a segunda equação de Fick⁽²⁾:

$$C(x) = \frac{C'}{2} \text{ erfc} \frac{x}{2(Dt)^{1/2}}$$



Aqui pode=se considerar o cristal dopado como uma fonte inesgotável de material dífusor e que mantém a superfície do cristal a ser difundido sempre com a mesma con-

14

centração.

Outras soluções são possiveis⁽²⁾ para a segunda equação de Fick, porén estas serão sempre casos particulares das situações apresentadas acima.

Para as anostras finitas o caso mais geral seria o estado estacionário, onde o material difundente entra p<u>e</u> la superfície de maior concentração da amostra (suponhamos C_1), na mesma taxa que sai pela outra superfície (com concentração C_2).

Como agora não existe variação no tempo a equação de Fick é expressa como:

$$\frac{d^2 c}{dx^2} = 0$$

As condições de contorno e a solução nesse caso seriam respe<u>c</u> tivamente:

$$C = C_1 \quad \text{para } x = 0$$

$$C = C_2 \quad \text{para } x = \hat{x}$$

$$C(x) = C_1 + (C_2 - C_1) - \frac{x}{\hat{x}}$$



2. Casos em que D não é constante

Como vimos anteriormente, se mantivermos constante, durante a difusão, a concentração superficial numa face de um semicondutor, e aquecendo-o em presença de vapor d<u>i</u> fundente de uma fonte inesgotável, a forma do perfil para essa difusão será uma funcão erro complementar.

Ao observarmos alguns perfis^(28,24), como no c<u>a</u> so da difusão de Zn em GaAs, notaremos um comportamento anôm<u>a</u> lo que não satisfaz as previsões teóricas.

Nesses casos D não pode ser tomado como constante mas depende de alguns parâmetro . Para as difusões de Zn em GaAs em parâmetro é a concentração, e nesse caso não é possível resolver a segunda equação de Fick analiticamente.

Um método usado para análise desses tipos de perfis é o de Boltzmann-Matano⁽⁷⁾.

Uma vez obtido experimentalmente o perfil de concentração C(x), através da utilização deste método podemos calcular o coeficiente de difusão em função da concentração (D(C)). Permanece in solúvel a determinação da expressáo analítica desse perfil.

Tomemos a segunda equação de Fick

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(0 - \frac{\partial C}{\partial x} \right)$$
 (II-2)

Boltzmann⁽⁹⁾ mostrou que a introdução da variável $n = \frac{x}{2 t^{1/2}}$ reduz a equação (II-2) à uma equação diferencial homogênea.

A introdução desta rova variável requer que D seja somente função de C e certas condições de contorno: que o meio seja infinito ou semi-infinito e a concentração ser in<u>i</u> cialmente constante nas regiões $x \to 0$ ou x > 0 respectivamente para o meio infinito ou semi-infinito.

Aplicando-se a regra da cadeia em $\frac{\partial C}{\partial x} = \frac{\partial C}{\partial t}$ e usando $\eta = 1/2 x/t^{1/2}$ chegamos a

$$\frac{\partial C}{\partial x} = \frac{1}{2t^{1/2}} \frac{dC}{d\eta};$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{-x}{4t^{3/2}} - \frac{d C}{d \eta} = e$$

$$\frac{\Im}{\Im x}$$
 (D $\frac{\Im C}{\Im x}$) = $\frac{1}{4t}$ $\frac{d}{d\eta}$ (D $\frac{dC}{d\eta}$)

Levando agora estes resultados em (II-2) ficamos:

$$\frac{-x}{4t^{3/2}} \frac{dC}{d\eta} = \frac{1}{4t} \left(\frac{D}{D} - \frac{dC}{d\eta} \right) \text{ ou}$$

$$-2\eta \frac{dC}{d\eta} = \frac{d}{d\eta} \left(D - \frac{dC}{d\eta} \right)$$
(II-3)

Assim temos que a equação (II-2) reduziu-se a uma equação diferencial homogênea.

As condições de contorno para este tipo de pr<u>o</u> blema pode ser dado por:

 $C = Co \quad para \quad x < 0 \quad e \quad t = 0$ $C = 0 \quad para \quad x > 0 \quad e \quad t = 0$

Se expressarmos as condições iniciais em termos $\eta = \frac{x}{2t^{1/2}}$

obtemos:

 $C = Co \qquad para \eta = -\infty$ $C = C \qquad para \eta = +\infty$

excluindo-se = 0.

Para podermos obter uma equação para D(C) devemos integrar (II-4) com relação a q , assim:

$$-2\int \eta dC = \int \frac{dC}{d\eta} \int \frac{dC}{C} = 0 = \begin{pmatrix} D & \frac{dC}{d\eta} \\ C & = 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D & \frac{dC}{d\eta} \\ C & = 0 \end{pmatrix} C = C_{\eta}$$
(11-4)

Sendo que D $\frac{dC}{d\eta} = 0$ para C = 0 e 0 < C₁ < C_0

Reintroduzindo x e t na equação(II-4) obtemos finalmente:

$$D(C_{1}) = -\frac{1}{2t} - \frac{1}{\frac{dC}{dx}} - \int_{0}^{C_{1}} x dC \quad (11-5)$$

$$\Rightarrow \propto \text{ temos também que } \left(D \frac{dC}{bn} \right)_{C=C_{2}} = 0 \text{ entab}$$

de (II-4) podemos escrever:

Para C

$$\int_{-\infty}^{\infty} x dC = \int_{0}^{\infty} \eta dC = 0 \qquad (II-6)$$

Esta situação indica a origen a partir da qual é medido <u>x</u>ou seja o plano x = 0 deve ser escolhido tal que as duas áreas hachuriadas, na figura (II - la) sejam iguais.



FIGURA H-1

Para se calcular D(C) para as vārias concentrações C₁ usamos (II-5). As integrais podem ser obtidas por qualquer processo de integração e o gradiente dx/dC pelos cálculos de tangentes à curva. Na figura (II-1.b) a área que representa $\int_{0}^{C_{1}} x \, dC$ é mostrada hachuriadas.

Esse método foi primeiramente utilizado por Matano⁽¹⁰⁾ para analisar o coeficiente de difusão em sistemas m<u>e</u> tálicos.

CAPITULO III

ESTUDO DOS PARÂMETROS DA DIFUSÃO

Estudaremos agora os diversos parametros em j<u>o</u> go na difusão de Zn em GaAs, assim como as diversas influê<u>n</u> cias sobre eles.

Nosso interesse no controle desses parametros vi sa uma boa reprodutibilicade das difusões. Tomaremos como pa rametros o tempo, a tenperatura de difusão e a quantidade de material a ser difundido para a partir deles, controlarmos a profundidade da junção (x_j) e a concentração de portadores; com isso podemos obter a energia de ativação para a difusão.

III.l - Variação da Profundidade da Junção com o Tempo

Começaremos nosso estudo com a profundidade da junção (x_j) , quase sempre o primeiro parâmetro a ser medido. De le geralmente dependem outras medidas como por exemplo efei-to Hall.

A junção p-n nos materiais semicondutores é c<u>a</u> racterizado pela região ende existe um forte campo elétrico e onde a concentração de deadores (tipo n) iguala-se a concentração de aceitadores (tipo p).

Em geral a profundidade da junção é determinada pela resolução da segunda equação de Fick para a difusão.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\Gamma \frac{\partial C}{\partial x} \right)$$
 (III-1)

21

Como vimos no capítulo anterior, para difusões de Zn em GaAs e GaAlAs, o coeficiente de difusão D, varia com a concentração e portanto não podemos resolver a equação acima analiticamente.

Se a concentração superficial C_o é mantida con<u>s</u> tante durante a difusão, segundo L.L. Chang⁽¹¹⁾ podemos escrever D sob a forma

$$D = D_0 f(\frac{C}{C_0}) \qquad (III-2)$$

onde f(1) = 1 para a superfície $D = D_0$, sendo D_0 uma constante, e f uma função decrescente.

.Substitui-se (III-2) na equação (III-1) e usase uma transformação similar a de Bultzmann⁽¹¹⁾:

$$y = \frac{x}{2\sqrt{L_0}t}$$
(III-3)

definindo-se z = c/co. Nese caso chega-se \overline{a} equação

Teremos como solução desta equação uma expressão tipo:

$$\frac{C}{C_0} = f_1 \left(\frac{x}{2\sqrt{D_0 t}} \right)$$
 (III-4)

similar a encontrada no método Boltzmann-Matano.

A profundidade da junção (x_i) ē definida como:

$$\frac{C_a}{C_o} = f_1\left(\frac{x_j}{2\sqrt{D_o t'}}\right)$$
(III-5)

$$2y \frac{d}{dy} = \frac{d}{dy} \left[f(z) \frac{dz}{dy} \right]$$

onde ^Cd é a concentração de doadores (tipo n), para difusões que formem tipo p, e t é o tempo de difusão.

Podemos escrever III-5 de outra maneira, expl<u>i</u> citando x,:

$$x_{j} = 2\sqrt{D_{0}t} f_{2}\left(\frac{C_{d}}{C_{0}}\right) \qquad (III-6)$$

onde $f_2 = f_1 = f_1^{-1}$.

A função f_1 não é conhecida, mas fisicamente corresponde do ao perfil da difusão, que é conhecido experime<u>n</u> talmente. Essa correspondência perm te reduzir a forma f_1 e por consequênica a forma de f_2 .

Sabemos que perto da junção,a função que descr<u>e</u> ve o perfil (f₁) decresce rapidamente; portanto f₂ é uma fu<u>n</u> ção que varia vagarosamente nessa região. Se variação de f₂ for sufucientemente lenta, a equação (111-6) pode ser aproxim<u>a</u> da por:

$$x_{i} = A \sqrt{D_{o}t}$$
 (III-7)

onde A é uma constante.

18

Convém ressaltar que para obtermos a equação (III-7) ficou implicito no nosso desenvolvimento que devemos manter constante a temperatura, a concentração superficial e a quantidade de dopante; em consequência disso e uma vez que D_o é também constante, a equação (III-7) reduz-se a:

$$x_{j} = B\sqrt{t}$$
 (III-8)

É interessante notar que a equação (III-6) - tem

a mesma forma que a expressão aproximada da profundidade da junção nos processos em cue o coeficiente de difusão é consta<u>n</u> te (caso das duas barras semi-infinitas).

•

III.2 - Variação da Profundidade da Junção com a temperatura

Variação ce alguns parâmetros em jogo na dif<u>u</u> são, muitas vezes foi primeiramente deduzida de uma maneira empírica, para que depois surgisse alguma explicação mais fo<u>r</u> malizada. Isso aconteceu com a variação da profundidade da ju<u>n</u> ção em função da temperatura quando ela foi pela primeira vez observada experimentalmente por D.L. Kendall⁽²⁷⁾.

Tentaremos agora analisar de uma maneira mais formal a variação da profundidade da junção com a temperatura. Usaremos o modelo de difusão de Zn proposto por Longini⁽⁶⁾ o<u>n</u> de existem impurezas e intersticiais e substitucionais e onde a concentração de impurezas intersticiais predominam sobre a concentração de impurezas substitucionais. Podemos escrever as seguintes equações das reações para as vacância de gãlio è arsencio⁽¹²⁾.

$$Ga(s) \xrightarrow{K_{1}} V_{Ga}^{o} + Ga(g)$$

$$As(s) \xrightarrow{K_{2}} V_{As}^{o} + 1/4 As_{4}(g)$$

$$GaAs(s) \xrightarrow{K_{3}} 1/4 As_{4}^{(g)} + Ga(g)$$

. .

de onde podemos tirar as seguintes relações, para as constantes de relações K_i, pela lei da ação das massas:

$$K_{1} = P_{Ga} \begin{bmatrix} V_{Ga}^{o} \end{bmatrix}$$
(111-9)

$$K_2 = (p_{AS_4})^{1/4} \begin{bmatrix} v_{AS}^0 \end{bmatrix}$$
 (III-10)

$$K_3 = (p_{AS_4})^{1/4} \cdot p_{Ga}$$
 (III-11)

Os simbolos $\begin{bmatrix} V_{Ga} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{As}^{o} \end{bmatrix}$ representam as concentrações de vacância de gálio e arsenico respectivamente.

De (III-9) e (III-11), eliminando a pressão de vapor de gálio obtemos:

$$\begin{bmatrix} v_{Ga}^{0} & = \frac{K_{1}}{K_{3}} (p_{As_{4}})^{1/4}$$
 (III-12)

Numa difusão de Zn em em GaAs temos que o v<u>a</u> por de Zn reage com uma vacância de gálio para formar zinco aceitador ionizado e buracos livres no sólido. Essa equação é dada por:

$$Zn(g) + V_{Ga}^{O} \xrightarrow{K_{4}} Zn_{Ga}^{-} + e^{+}$$
 (III.13)

Para o GaAs em equilíbrio térmico a concentração de Zn na solução sólida (solubridade sólida) é a mesma que a concentração superficial de Zn. Nas altas concentrações (da ordem de 10^{20} cm⁻³) que consideraremos em nosso trabalho, o s<u>e</u> micondutor é degenerado e podemos admitir que a concentração de buracos livres é igual a concentração de Zn no sólido.

Se o equilibrio entre os ātomos de Zn e vacān cias de gālio ē estabelecido de acordo com a reação (III-13), e lembrando que a conentração de vacancias de gālio dependem da pressão de vapor de As₄, a concentração superficial C_o para uma dada temperatura (deduzida no Apêndice II) serã expressa como^(12, 14):

$$C_{o} = \left[\frac{K_{4} p_{Zn} p_{As_{4}}^{1/2}}{\gamma_{\rho}} \right]^{1/2}$$
(111-14)

 $\gamma_{\mu} = \frac{K_3}{K_1}$: coeficiente de atividade dos bura-

cos.

Se na equação (III-14] consideramos $p_{AS_4} = p_{Zn}$ constantes para qualquer variação de temperatura, vemos que a variação da concentração superficial com a temperatura se da ria somente com a varialção K com a temperatura.

A variação K com a temperatura (demonstrada no Apêndice III) pode ser expressa na forma:

$$K = e^{-\Delta G} o / KT$$

10

Vemos então que mantendo-se constante a pressão de As_q e o volume do sistema a variação de C_o com a temperatura se daria de uma forma exponencial

$$C_{0} \propto e^{-E_{0}/KT} \qquad (III-15)$$

onde E_o poderia ser chamada de uma energia de ativação da d<u>i</u> fusão superficial por analogia com a definição dada no capítulo I.

Para termos agora a variação de profundidade da junção com a temperatura devemos sater como varia a concentração superficial com relação à profundidade da junção.

Usando ainda o modelo proposto por Longini⁽⁶⁾

ē possīvel mostrar que podemos escrever⁽¹¹⁾

$$D = A_1 K C^n \qquad (III-16)$$

onde D é o coeficiente de difusão e através de Cⁿ aparece a d<u>e</u> pendência do coeficiente de difusão com a concentração; A_1 é uma constante e K = $\frac{D_i K_i}{V}$; D_i : coeficiente de difusão das espécies intersticiais, V : concentração de vacância da rede com as quais as especiais intersticiais reagem.

O valor de coeficiente <u>n</u> depende dos detalhes dos estados das cargas para os ãtomos de zinco em posições i<u>n</u> tersticiais e substitucionais.

Para a difusão de Zn em GaAs foram encontradas por Longini⁽⁶⁾ os seguintes intervalos de variação:

- 1 < n < 2 se Zn doadcr simples em posição intersticial; e
 Zn parcialmente ionizado em posição substitucional</pre>
- n = 2 se Zn doador simples em posição intersticial; e Zn completamente ionizado em posição substituci<u>o</u> nal
- 2 < n < 3 Zn doador cuplo em posição intersticial; e Zn parcialmente ionizado em posição substitucional
- n = 3 Zn doador suplo em posição intersticial; e Zn completamente ionizado em posição substitucional.

Por comparação da equação (III-16) com a equação (III-2) podemos escrever:

$$f\left(\frac{c}{c_0}\right) = \left(\frac{c}{c_0}\right)^n$$

que nos permite escrever D_o sob a forma:

$$D_0 = A_1 K C_0^n$$

Nesse caso a expressão (III.7) para a profund<u>i</u> dade da junção pode ser reescrita na forma:

$$x_j = A_2(Kt)^{1/2} C_0^{n/2}$$
 (III-17)

onde A₂ ē uma constante.

Voltando agora para a variação de x_j com a te<u>m</u> peratura podemos substituir a expressão (III-15) para C_o em x_i dado por (III-17) e escrever:

$$x_{j} = A_{3}(Kt)^{1/2} e^{-E_{1}/KT}$$

Como jā tinhamos analisado no Apêndice III, a variação de K também é exponencial, o que permite, redefinindo o expoente, escrever uma só exponencial na expressão de x_i:

$$x_{j} = A_{3} \sqrt{t} e^{-E_{d}/KT}$$
(III-18)

Defini-se E_d, energia de ativação para a difusão, como a energia necessária para que um átomo difundente vença a barreira de potercial imposta pelos átomos da rede.

Um vez corhecida E_d , lados o tempo \tilde{e} a temperatura de difusão, pode-se prever a profundidade da junção x_i .

III.3 - Variação da Profindidade da Junção com a Pressao de Arsenico

A equação (III.17) estabelece a relação entre

x, e C_o, por sua vez C_o é função da pressão de arsenico <u>pe</u> la equação (III-14), disse segue que:

$$x_{j} = A_{4}(p_{AS_{4}})^{n/8}$$
 (III-19)

Nessa espressão A₄ pode ser considerada uma con<u>s</u> tante se na expressão (III-14) aproximarmos p_{Zn} por uma con<u>s</u> tante, uma vez que sua variação é pequena para uma grande v<u>a</u> riação na p_{As}.

O tempo e a temperatura estão incluidas em As₄ por ser fixos para uma dada difusão.

Assim a variação de x_j com p_{As₄} estaria vinculada ao estado ionizado do Zn difundido bem como a sua situ<u>a</u> ção (intersticial e/ou substitucional) na rede.

III.3.a - <u>Calculc da Pressão de Vapor de Arsenico</u>a partir da Fonte Doparte

Em geral ra difusões de Zn em GaAs tem-se usado Zn As₂ como fonte dopante, cuja dissociação gera uma alta pre<u>s</u> são de arsenico; útil à prevenção de evaporação de As₄ do sub<u>s</u> trato de GaAs. Esta evaporação quando acontece, danifica a superfície da amostra.

A dissociação do Zn As₂ ocorre segundo a rel<u>a</u> ção:

$$Zn As_2 \xrightarrow{1} \frac{1}{3} Zn_3 As_2 + \frac{1}{3} As_4$$
 (III-20)

Lyons⁽¹⁹⁾ observou que para temperaturas inferiores a 744⁰C⁻ (temperatura eutética para o sistema ZnAs₂ - Zn₃As₂ - GaAs), Zn₃As₂ e GaAs estão presentesn em equilibrio com vapores de As₄, Zn e Ga⁽¹²⁾.

Esse equilíbrio é conseguido pelas reações:

$$ZnAs_{2}(s) \xleftarrow{K_{5}} Zn(g) + \frac{1}{2} As_{4}(g)$$

$$Zn_{3}As_{2}(s) \xleftarrow{K_{6}} 3 Zn(g) + \frac{1}{2} As_{4}(g)$$

$$GaAs_{3}(s) \xleftarrow{K_{3}} \frac{1}{4} As_{4}(g) + Ga(g)$$

A aplicação da lei da ação das massas para estas equações resulta

$$\kappa_5 = p_{Zn} (p_{As_4})^{1/2}$$
 (III-21)

$$\kappa_{6} = (p_{Z_{1}})^{3} (p_{As_{4}})^{1/2}$$
 (III-22)

$$K_3 = (p_{fs_4})^{1/4} (p_{Ga})$$
 (III-23)

As equações (III-21) e (III-22) nos fornecem a pressão de vapor do As₄ no equilíbrio; esta pressão é a mesma para o sistema ternário e para o sistema binário ZnAs₂ - Zn₃As₂ porque as relações (III-21) e (III-22) são as mesmas para ambos os sistemas; uma vez que a GaAs po<u>u</u> co contribui para a P_{AS₄}.



FIGURA HI 1

A figura |III-1| mostra p_{As_4} no equilibrio versus $\frac{1}{T}$, segundo Lyons⁽¹⁹⁾ para o sistema binário.

Como o Gals é pouco volātil, sua contribuição para a pressão de arsênico é desprezível e usando ZnAs₂ como fonte dopante podemos calcular a p_{As 4} usando a relação (III-20).

Supondo que As₄ é um gás ideal, podemos calc<u>u</u> lar a pressão de vapor de arsênico usando a equação de Clapeyron.

30
$$p_{As_4} = n_{As_4} (mol/cm^3) RT$$

No Apéndice IV é mostrado o cálculo e a expressão final para a pressão de vapor de arsênico fica:

$$p_{As_4}(torr) = \frac{T(^{0}K)}{10.35} \cdot m_{ZnAs_2}(mg/cm^3)$$
 (III-24)

A equação (III-24) deve dar a quantidade mínima de ZnAs, para se alcançar o equilíbrio.

Para temperaturas acima de 744°C e abaixo de 1015° C (ponto de fusão do Zn_3As_2) um invariante líquido ternãrio mais rico em Zn do que ZnAs₂ é formado no equilíbrio com GaAs e $Zn_3As_2^{(19)}$.

Assim neste caso, se a quantidade de $ZnAs_2$ for bastante pequena o equilíbrio ternário não é alcançado, mas a p_{As_4} continua sendo dado por (III-24) (alcançou-se apenas o equilíbrio binário).

CAPÍTULO IV

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

IV.1 - <u>Preparação para Obtenção das Amostras Difundidas</u>

Para o trabalho usamos substratos de GaAs e Ga $_{0,7}$ Al $_{0,3}$ As, ambos tipo <u>n</u> e com plano de clivagem (100).

Os substratos de GaAs são da Crystal Speecialites Inc., dopados com Si e o número de portadores varia entre 1 e3 x 10^{18} cm^{-3} , a resistividade média é da ordem de $10^{-3}\Omega$ cm e a mobilidade média é da ordem de $10^3 \text{ cm}^2/\text{V.s.}$

Os substratos de $Ga_{0,7}$ Al_{0,3} As são dopados com Sn e foram obtidos, através de crescimento epitaxial da fase líquida, nos laboratórios da Unicamp. Procuramos crescer essas amostras com as mesmas características dadas acima para os substratos de GaAs, a fim de nos limitarmos um mínimo de vari<u>ã</u> veis nas difusões e consequentemente na análise dos resultados.

Uma dificuldade característica do substrato de Ga_{0,7} Al_{0,3} As foi o fato de termos de otimizar tempo e temp<u>e</u> ratura de crescimento, para podermos obter uma camada relativ<u>a</u> mente espessa, própria para a difusão de Zn. Esta deveria apr<u>e</u> sentar-se com uma distribuição de impurezas praticamente consta<u>n</u> te, assim como uma concentração de aluminio inalterada dentro do mesmo. A melhor maneira encontrada foi crescermos duas c<u>a</u> madas iguais com tempo de crescimento de 30 minutos.

Usamos como fonte dopante nas difusões ZnAs₂, que além de nos fornecer Zn para a difusão, fornece também As₄ que previne evaporação do substrato, evaporações essas que d<u>a</u> nificariam a junção.

Para que seja feita a difusão, o substrato (de GaAs ou $Ga_{0,7}$ $Al_{0,3}$ As) é colocado juntamente com a fonte do pante (ZnAs₂) em uma ampola de quart: o que depois de selada com vácuo em seu interior é levada ao forno de difusão.

Antes de fazermos a difusão é necessário que o substrato seja polido e limpo de substâncias espurias para que isso não acarrete danos para a junção; pelo mesmo motivo também devemos fazer uma limpeza na ampola e fonte dopante.

IV.1.1 - Procedimento para Polimento do Substrato, Fonte Dopante e Ampola

Trata-se de um polimento mecânico-químico. O cristal é colado, em geral com piche, sobre um bloco adaptável à um aparelho polidor (Fig.IV.l.a). O bloco com o cristal são colocados numa cuba, também adaptável à politriz e cujo fundo foi revestido com pano de polimento (marca Buchler).

Sobre este pano é colocado uma solução de Br<u>o</u> mo-metanol (2% de Br em 98% de metanol) e o polimento é feito pela ação desta solução mais um movimento circulatório, gerado pela politriz, do cristal sobre o pano de polimento (Fig. IV.l.b). Quando a superfície do substrato estiver espelhada, este poderá ser deslocado do bloco com tricolo etileno aquecido. que previne evaporação do substrato, evaporações essas que -d<u>a</u> nificariam a junção.

N. 7. 21/ 33

Para que seja feita a difusão, o substrato (de GaAs ou Ga_{0,7} Al_{0,3} As) é colocado juntamente com a fonte d<u>o</u> pante (ZnAs₂) em uma ampola de quartro que depois de selada com vácuo em seu interior é levada ao forno de difusão.

Antes de fazermos a difusão é necessário que o substrato seja polido e limpo de substâncias espurias para que isso não acarrete danos para a junção; pelo mesmo motivo também devemos fazer uma limpeza na ampola e fonte dopante.

IV.1.1 - Procedimento para Polimento do Substrato, Fonte Dopante e Ampola

Trata-se de um polimento mecânico-quínico. O cristal é colado, em geral com piche, sobre um bloco adaptável à um aparelho polidor (Fig.IV.1.a). O bloco com o cristal são colocados numa cuba, também adaptável à politriz e cujo fundo foi revestido com pano de polimento (marca Buchler).

Sobre este pano é colocado uma solução de Br<u>o</u> mo-metanol (2% de Br em 98% de metanol) e o polimento é feito pela ação desta solução mais um movimento circulatório, gerado pela politriz, do cristal sobre o pano de polimento (Fig. IV.l.b). Quando a superfície do substrato estiver espelhada, este poderá ser deslocado do bloco com tricolo etileno aquecido.



FIGURA IV-1

Em geral este polimento é obtido apenas quando fazemos difusões em substratos de GaAs, não sendo necessário para amostras de Ga_{0,7} Al_{0,3} As posto que o crescimento epitaxial já nos fórnece a superfície da amostra espelhada pelo fato dele ser feito sobre um substrato de GaAs previamente polido, em geral, pelo mesmo processo descrito acima.

Além do polimento, antes de levar o substrato ao forno de difusão, faz-se uma limpeza segundo a sequinte s<u>e</u> quência:

1) Expor o cristal por 15 minutos a vapor de tricloroetileno
2) Expor o cristal por 15 minutos a vapor de acetona
3) Dar banho de metanol

4) Dar banho de isopropanol

5) Mergulhar o cristal por 1 minuto em H_2SO_4



6) Mergulhar o cristal por 30 segundos na seguinte solução: H_2SO_4 : H_2O : H_2O_2 :: 1 : 3 : 1

7) Lavar com H₂O Deionizada (DI) em abundância

Para a limpeza da ampola de quartzo, preparamos uma solução de "água-régia" (HCl : HNO_3 :: 1 : 3), e mergulhamos a ampola nesta solução por 12 horas, depois a lavamos com H₂ODI em abundância.

Para a limpeza de fonte dopante (ZnAs₂) usamos H₂SO₄ por 30 segundos.

Depois de limpos todos os componentes, o substrato e fonte são colocados na ampola segundo o escuema:



FIGURA IV-2

Ë feito vácuo na ampola, com uma bomba adsorsora da Variam - 9416501. Esta bomba apresenta uma série de van tagens, pois além de nos fornecer um vácuo da ordem de 6 x 10^{-6} torr com grande reprodutiblidade, nos garante um sistema l<u>i</u> vre de óleo. Ela funciona usando as propriedades adsorsoras de um material sintético bastante poroso ("molécular sieve"), que em última análise é a Zeolite.

Depois de feito vácuo na ampola, esta é selada com um maçarico e levada para o forno de difusão.

Alguns cuidados devem ser tomados para se selar

a ampola, e o mais importante e proteger a fonte dopante e o substrato do calor vindo do maçarico. Para isso costuma-seres friar, durante todo o processo de fechamento, esta parte da am pola com o auxílio de gase embebida em água.

O sistema de difusão é ilustrado na figura | IV.3 | e é composto de um controlador de temperatura Variam 901-2070, um sistema de tubos de quantzo, o forno propriamente dito, um sistema de entrada e saída de gãs verde (92% de N₂ e 8% H₂), tarugos de grafite, e termopares.

A função dos tarugos de grafite dentro do forno é a de aumentar sua região de temperatura constante, ou seja, de melhorar o perfil do forno. Para que não haja deterioração dos tarugos de grafites usamos o gãs verde que elimina o oxigênio do sistema.

A temperatura da difusão é controlada pelos te<u>r</u> mopares e pelo controlador de temperaturas, sendo que sua vari<u>a</u> ção durante uma difusão é de cerca de 1⁰C.

Uma vez decorrido o tempo de difusão desejado, a ampola é retirada do forno e resfriada com jatos de ar. Isso se faz primeiro na extremidade onde estã a fonte dopante, para ampola é retirada do forno e resfriada com jatos de ar. Isso se primeiro na extremidade onde está a fonte dopante, faz para ampola é retirada do forno e resfriada com jatos de ar. Isso se faz primeiro na extremidade onde está a fonte dopante, para ampola é retirada do forno e resfriada com jatos de ar. Isso se faz primeiro na extremidade onde está a fonte dopante, para ampola é retirada do forno e resfriada com jatos de ar. Isso se faz primeiro na extremidade onde está a fonte dopante, para ampola é retirada do forno e resfriada com jatos de ar. Isso se faz primeiro na extremidade onde estã a fonte dopante, para moole à motionada da fanna a marfuiada com inter da am Irra ca

iniciar sua preparação para a caracterização.

Para a caracterização, efetuaremos medidas da profundidade da camada difundida, também chamada de profundidade da junção (x_j) , assim como medidas da densidade de portadores em função da distância na camada difundida. Estas vão nos fornecer elementos para o levantamento do perfil da dif<u>u</u> são.

IV.2.1 - Preparação das Amostras para Medida da Profundidade

Para as medidas da profundidade da junção f<u>o</u> ram 3 os métodos utlizacos neste trabalho: por ataque químico e microscópio ótico, por microscopia eletrônica e por desbaste em cavidade (lapping) mais um ataque químico e posterior obse<u>r</u> vação por microscopia ótica. Cada una dessas técnicas serão discutidas com mais detalhes no próximo capítulo. Aqui discut<u>i</u> remos apenas o método de preparação da amostra para cada uma dessas técnicas.

No caso da técnica por ataque químico, devemos clivar a amostra difundida em um plano perpendicular à junção. Esta clivagem é feita com uma lâmina (semelhante à um bisturi médico) pressionada na borda da amostra.

A amostra clivada é então colada em uma lâmina de microscópio com a face clivada voltada para cima, em segui da é mergulhada em uma solução que irã revelar quimicamente a junção. Existem diversas soluções que revelam a junção e o estudo de cada uma destas soluções serã feito no capítulo seguinte.

Depois do ataque químico a amostra é lavada com bastante água e seca com jatos de N₂ e então levada ao m<u>i</u> croscópio ótico para a medida.

No caso de utlizarmos a microscopia eletrônica não será necessário o ataque químico, basta que clivemos a <u>a</u> mostra da mesma maneira anterior e introduzamos a mesma **no** microscópio eletrônico com a face clivada voltada para o fe<u>i</u> xe eletrônico para efetuarmos as medidas.

No caso de medidas por "lapping" a amostra d<u>e</u> verá ser colocada num aparelho especial que através de uma borracha dura e áspera desbasta a anostra, formando um "vale" na superfície. Para utlizarmos esta técnica é necessário pr<u>e</u> pararmos amostras difundidas relativamente grandes (com pelo menos um lado com mais de l cm) para que haja adaptação ao aparelho.

IV.2.2 - <u>Preparação das Amostras para o Levantamento do</u> Perfil

Nos levantamentos dos perfis, utilizamos basicamente dois métodos de medidas: Resistividade e Efeito Hall.

Para as medidas de resistividade não é necessário uma preparação espectal a não ser, é claro, a partir de amostras de uma mesma difusão obter diferentes profundidades da região difundida.

Via de regra o processo segue a seguinte s<u>e</u> quência:

1) Obtem-se uma amostra difundida

- 2) Faz-se medidas da resistividade
- 3) Faz-se um ataque químico que destrua uma profundidade d_l da zona difundida
- 4) Faz-se novamente as medidas da resistividade
- 5) Novo ataque químico
- 6) Novas medidas

Assim sucessivamente até chegarmos bem próximo da junção.

Tivemos algumas dificuldades,para obtermos as diferentes profundidades,que estiveram relacionadas com o controle dos ataques químicos.

Os ataques químicos utilizados devem "consumir" a amostra de maneira mais ou menos uniforme, ou seja, a região difundida restante deve ter a mesma profundidade em toda a amostra, depois de aplicado o ataque. Também a "velocidade" do ataque não deve ser muito rápida porque não ternamos con trole de quando parar, e isso acarretariamos em termos poucos pontos experimentais o que dificultaria uma boa defirição do perfil de difusão.

Em vista cas dificuldades citadas, escolhemos a solução química que melhor se adaptou ãs nossas exigências, ou seja, foi utilizada a secuinte solução:

 $H_2SO_4 : H_2O : H_2O_2 :: 1 : 3 : 1$

Embora esta solução tenha uma "velocidace" de ataque bastante variável com a sua temperatura e concentração dos componentes, principalmente H₂O₂, ela se mostrou bastante uniforme na sua forma de "consumir" a amostra de tal modo que a diferença de profundidade entre duas regiões do mesmo plano da amostra não é superior a 0,2 um.

Outro problema que surgiu deveu-se ao fato que queriamos comparar os dois métodos de medida e para isso deveriamos utilizar as mesmas amostras. Porém para as medidas de Efeito Hall é necessário que sejam feitos contatos sobre a amostra, e se utilizassemos a sequência dada anteriormente es te contato se deterioria e não seria mais possível utilizá-lo.

Para contornar o problema, fazemos difusão s<u>i</u> multânea em alguns substratos da mesma "fatia" e aplicamos os ataques químicos com tempos diferences, em cada uma das amostras obtidas. Isso nos fornece amostras da mesma difusão com diferentes profundidades da zona difundida.

O método de Efeito Hall exige que os contatos sejam óhmicos, estejam situados próximos das bordas da amostra e que sejam de preferência perpendicualres dois a dois.

A preparação das amostras é feita pelo seguinte procedimento:

 É evaporado sobre a amostra 500 Å de Titânio, 1000 Å de Paladio e 2000 Å de Ourc em pequenas regiões da amostra como mostra a figura abaixo.



FIGURA IV-4

2) Sobre as camadas evaporadas é soliado com Indio um fio de Ouro, que estabelece a ligação com uma placa (como indica a figura abaixo) adaptável ao sistema de medida.



FIGURA 1V-5

Convēm ressaltar que as três camadas evaporadas, dão bom contato ôhmico para as amostras de GaAs tipo p. Desc<u>o</u> nhecemos o resultado desse contato para outros tipos de amostra.

Uma vez obtidas as amostras pelo procedimento experimental descrito acima, a caracterização delas serã obtida segundo as técnicas que citaremos no capítulo seguinte.

CAPÍTULO V

TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO

Neste carítulo veremos algumas técnicas de medida da profundidade da junção e da concentração de portadores em função da distância, ou seja, do perfil da difusão.

Atravēs do perfil da difusão é possível observarmos algumas características desse tipo de difusão e também calcularmos o coeficiente de difusão (D) em função da concentração de portadores, utilizando para isso o método de Bolt<u>z</u> mann-Matano descrito no capítulo II.

V.1 - Técnicas de Medidas da Profuncidade da Junção (x_1) :

V.l.i - Por ataques Químicos e Clivagem

Depois de retirada a amostra do forno de difusão esta é preparada para o ataque químico como foi dito no ca pítulo anterior.

Dependendo do tipo de amostra devemos usar d<u>i</u> ferentes ataques químicos. Para amostras GaAs e Ga_{0,7} Al_{0,3}A_s citaremos algumas soluções que foram utilizadas neste trabalho e apresentaram bons resultados.

Para o Arseneto de Gálio tem-se facilidades p<u>a</u> ra revelar a junção e são muitos os ataques químicos utilizados. Os que citaremos deixam "limpa" a parte exposta e com i<u>s</u> so a junção aparece com mais nitidez.

Em geral a revelação da junção ocorre porque te

mos diferenças ou descontinuidades de concentração (de $Z_{\rm R}$ no nosso caso) que fazem com que a solução ataque diferentemente o lado <u>n</u> e o lado <u>p</u>, formando-se una espécie de degrau na ju<u>n</u> ção.

Para medirmos a profundidade da junção utiliz<u>a</u> mos um microscópio ótico com aumento conhecido, e dispondo de uma câmara fotográfica acoplada.Sobre a fotografia medimos a profundidade.

Citaremos agora as duas soluções mais utilizadas e suas características principais.

a) Solução de:

A amostra é imersa nessa solução durante aproximadamente 20 seg., lavada com H₂O DI em abundância e seca com jatos de N₂.

A seguir a amostra é levada para o microscópio para a medida da profundidade da junção.

Este ataque químico se mostrou muito eficiente para o GaAs revelando com grande nitidez a junção como pode ser visto na foto].

Convēm ressaltar também que este ataque químico é muito usado em InP onde produz a mesma eficiência nos resultados.



FOTO 1

b) Solução de:

$H_20:HF:H_20_2:: 10 : 1 : 1$

A amostra é imersa nesta solução por aproximadamente 10 segundos sob forte iluminação, em seguida lavada com H₂ODI em abundância e seca com jatos de N₂.

Uma característica deste ataque químico é que podem aparecer duas ou mais linhas de junção⁽²⁾. Quando aparecem duas linhas, a mais profunda indicará a profundidade da junção e a outra é suposta ser⁽²⁰⁾ a demarcação entre uma região p⁺ e a região p. O aparecimento destas linhas parece depender de alguma maneira da iluminação durante o ataque químico.

Esta solução é também ulitizada para a revelação da junção para as amostras de $Ga_{0.7}^{A2}$, $3^{A_{s}}$.

V.1.ii - Por "lapping" e Ataque Químico

Um outro método de medirmos a profundidade da junção e através de um "lapping", isto é, o cristal é desbastado por um aparelho próprio, formando uma cavidade para então ser atacado quimicamente pela solução fraca obtida por:

$$H_20 : HNO_3 :: 9 : 1$$

por aproximadamente 10 segundos sob iluminação. A seguir o cristal é fotografado.

Para se calcular a profundidade da junção são medidas d₁ e d₂ indicadas na figura abaixo; e que corresponde ao que é observado na fotografia.



Se olharmos o cristal de perfil, o que vemos de topo na figura acima corresponde, de perfil ao esquema seguinte:



Conhecidos d₁ e d₂, oodenos obter, através de uma tabela dada pela manual da máquina⁽²¹⁾, as alturas h₁ e h₂, o que permite obter x_j por:

$x_{1} = h_{1} + h_{2}$

Este método apreserta vantagens e também de<u>s</u> vantagens em relação aos outros que usam ataques químicos e clivagem.

A vantagem é que é possível medir com maior precisão junções muitos rasas, jã que pelo método de clivagem ao olharmos no microscópio temos um efeito de indefinição (região mais brilhante na fotografia) que prejudica a medida caso a junção seja razoavelmente rasa.

A desvantagem é que, por temos que desbastar o cristal, além disso com um aparelho especial, ele terá que ser razoavelmente grande e além disso, grande parte do mesmo fica inutilizada.

V.1.iii - Por Medidas no Microscópio Eletrónico

Um feixe de elétrons colide com a superfície exposta do cristal, e esta emite raios X que fornecem uma imagem que diferencia a parte com zinco (lado p) da parte sem zinco (lado n).

Podemos usar o microscópio eletrónico em con junto com ataques químicos para mecirmos a profundidade da junção. Porém para nossas amostras, devido ao fato de estarem bastante dopadas, a análise com o microscópio eletrónico dis pensa o uso de ataques químicos. Sem o uso de ataques químicos, a imagem se mostra mais nítida, não deixando margem de d<u>u</u> vidas sobre a localização da junção.

As fotografias abaixo mostram o mesmo cristal observado com microscópio ótico e ataque químico (foto 2) e com microscópio eletrônico sem ataque químico (foto 3)

FOTO 2

O maior aumento obtido com o microscópio eletrônico melhora a resolução e diminui consequentemente o erro na medida da

FOTO 3

profundidade da junção. O erro do observador calculado para o microscópio ótico e eletrônico são aproximadamente 0,5 µm e 0,2 µm respectivamente, considerando um aumento de 1.120 vezes para o microscópio ótico e 4.000 vezes para o microscópio eletrônico.

V.2 - Técnicas de Obtenção do Perfil de Difusão

Entendemos como perfil de difusão a variação do número de portadores em função da profundidade.

Podemos citar como métodos de obtenção do perfil os seguintes:

- pela medida de \, p
- por medidas de efeito Hall
- por compensação da jurção
- por medidas de traçador radioativo

Destes métodos utilizamos neste trabalho os 2 primeiros, os quais discutiremos mais detalhadamente a seguir.

V.2.i - Método pela Medida da Resistividade (p)

A resistividade está relacionada com o número de portadores através da fórmula(24):

$$\rho = \frac{1}{p - e \mu}$$
 (V-1)

e = carga do elétron

 μ = mobilidade dos portadores

O método para se constituir o perfil é medirmos a resistividade p e através de um gráfico padrão⁽²⁴⁾ de p x ρ (Gráfico V-1), que assume uma variação definida de mobilidade (µ) qualquer que seja a amostra p de GaAs de tipo p.



GRAFICO V-1

A resistividade é med da pelo método das quatro pontas, que consiste em se colocar sobre a amostra quatro po<u>n</u> tas de prova, onde a corrente circula através de duas pontas e a voltagem é medida através das outras duas (Fig.V-1).



FIGURA V1

Para usarmos o método das quatro pontas devemos ter que⁽²²⁾:

 1- A resistividade do material é uniforme na área de medida
2- Se forem injetados, pelos eletrodos, portadores minoritá rios estes deverão se recombinar perto dos eletrodos de tal maneira que seu efeito seja negligenciável.

3- A superfície onde se colocará a prova deve ser lisa.

4- As quatro pontas devem estar alinhadas.

5- O diâmetro de contato entre a ponta metálica e o semicondutor deve ser pequeno comparado com a distância entre as pontas.

Preenchidas essas condições a resistividade p<u>o</u> de ser computada tendo-se em vista a forma da amostra. Para uma amostra como mostrada na figura (V-2), o fator de correção (c) devido à geometria é obtido da seguinte tabela dada por Smits⁽²³⁾.



FIGURA V 2

d/s	a/d=1	a/d=2	a/d=3	a/d ≥ 4
1,0	-	-	0,9988	0,9994
1,25	_	-	1,2467	1,2248
1,5	-	1,4788	1,4893	1,4893
1,75	-	1,7196	1,7223	1,7238
2,0	-	1,9454	1,9475	1,9475
2,5	-	2,3532	2,3541	2,3541
3,0	2,9575	2,7000	2,7005	2,7005
4,0	3,1137	3,2246	3,2248	3,2248
5,0	3,5098	3,5749	3,5750	3,5750
7,5	4,0095	4,0361	4,0362	4,0362
10,0	4,2209	4,2357	4,2357	4,2357
15,0	4,3882	4,3947	4,3947	4,3947
20,0	4,4516	4,4553	4,4553	4,4553
40,0	4,5120	4,5129	4,5129	4,5129
00	4,5324	4,5324	4,5324	4,5324

Conhecido o fator de correção, a resistividade p pode ser obtida através das leituras da voltagem Ve da cor rente I pela expressão:

$$p = \frac{v}{1} C \omega$$

ω : espessura da camada difundida

Para obtermos o perfil é necessário atacarmos quimicamente em várias etapas, a superfície da amostra e para cada ataque químico medirmos a resistividade.

Em cada una das medidas, o número de portadores é obtido pelo gráfico (V-l) de o x p. Esse procedimento é feito até atingirmos a junção.

Para esse método como também para o método de Efeito Hall, a corrente injetada na amostra é distribuida ap<u>e</u> nas no lado p, já que a amostra é um diodo.

Podemos ressaltar que este método nos fornece um valor médio da resistividade em toda camada difundida e que é feita a medida, considerando-se a variação do perfil.

Podemos citar como vantagem desse método, o f<u>a</u> to das medidas da resistividade serem fáceis e rápidas de serem obtidas. Também é uma vantagem o fato das pontas não danificarem a superfície da amostra.

Como desvantagem podemos citar o fato de termos que calcular p fazendo uso de uma aproximação para o cálculo de C. Em geral a amostra não tem a/d ou d/s, indic<u>a</u> dos na tabela, e nesse caso incorremos em erros maiores porque devemos tirar o valor da constante C interpolando os valores conhecidos.

Uma outra desvantagem desse método vem do fato de termos de obter de um gráfico o número de portadores, sendo que esse gráfico assume uma variação padrão da mobilidade para qualquer cristal de GaAs tipo p. E sabido que imperfeições na rede, tipo portadores ou mesmo método de obtenção do cristal modificam a medida da mobilidade e portanto se assumirmos uma curva de mobilidade padronizada estaremos inco<u>r</u> rendo em erros.

Temos ainda como desvantagem o fato de termos apenas um contato mecânico sobre o semicondutor, e como este contato e do tipo metal-semicondutor poderemos não ter cont<u>a</u> to ohmico, mas um contato com características retificadoras.

Ainda sobre estes contatos, notamos nas fotos 4, 5, 6, 7 que, embora os contatos sejam ohmicos, existe uma p<u>e</u> quena diferença nas características entre as pontas. Esta d<u>i</u> ferença nos leva a obter valores diferentes dos reais.

N. AVP 2

ESCALA x=50 mv/div.





O método consiste em utilizar o efeito Hall para se obter o número de portadores da amostra.

É sabido que o efeito Hall é obtido quando aplicamos um campo magnético H perpendicular à superficie da amostra a ser analisada e simultaneamente passamos uma corrente de densidade j perpendicular a Ĥ e no sentido de longitude da amostra.

No nosso caso usamos o esquema de montagem d<u>a</u> do por Van der Pauw⁽²⁵⁾, para medidas de resistividades . P<u>a</u> ra uma amostra de espessura <u>d</u>,se é aplicado na amostra uma indução magnética \vec{B} , a constante de Hall pode ser obtida por:

$$R_{H} = \frac{d}{B} - \cdot \frac{V_{3}(+H) + V_{3}(-H)}{2I}$$

V₃ : voltagem medida entre os contatos 1 e 3 (indicados na figura (IV-5) quando é passada uma corrente I entre os co<u>n</u> tatos 2 e 4 (+H e -H são as duas direções do campo).

O método nos fornece diretamente a densidade de portadores (p) da amostra já que:

$$R_{H} = \frac{1}{p \cdot e}$$

e: carga do elétron

As medidas são feitas nas amostras de uma mesma difusão, porém que foram atacadas quimicamente por perío dos diferentes e portanto apresentam espessura da zona difundida diferentes.

Ao fazermos uma medida (tanto de resistivida

de como de densidade de portadores por efeito Hall), o que obtemos e um valor médio de toda camada difundida e para obter mos a densidade de portadores de uma camada utilizamos o seguinte método de cálculo:

Seja a amostra indicada na figura com todas as camadas superpostas.



É sabido que:

 $p_1v_1 + p_2v_2 + p_3v_3 + \cdots + p_jv_j + \cdots + p_nv_n = p^{\prime}$ onde p_1 , p_2 , p_3 , p_j , p_n são as densidades de portadores das camadas 1, 2, 3, j, n respectivamente, e $v_j \in o$ volume da c<u>a</u> mada i.

Assim é possível escrever:

$$p_1 d_1 + p_2 d_2 + \dots + p_j d_j + \dots p_n d_n = \frac{P}{A}$$

onde. A é a área superficial evidentemente igual em todas as camadas

Ao se fazer uma mecida obtemos um valor médio de toda a camada difundida existente, assim se esta camada tem espessura ∧_j e medimos p'_j podemos escrever por reco<u>r</u> rência:

$$p'j^{\wedge}j^{=p'}(j-1)^{\wedge}(j-1) + p_jd_j$$

onde p'(j-1) [—]ē a densidade de portadores medida quando a e<u>s</u> pessura da camada difundida ē ∧_(j-1).

Se tomanos à camada mais próxima da junção apresentando os valores médios medidos como sendo os valores reais da camada é possível com a forma de recorrência dada ac<u>i</u> ma reconstruir camada por camada.

Esse processo de câlculo foi utilizado tanto nas medidas de efeito Hall quanto as que utilizam a medida da resistividade, e os resultados serão vistos no próximo capít<u>u</u> lo.

V.3.ii - Pela Compensação da Junção

Este método consiste em aplicar o fato de que na junção existe a compensação ou igualdade do número de doadores com o número de aceitadores. Este método consiste em fazer uma difusão simultânea em substratos tipo n com dopagens diferentes, medir as diferentes profundidades da junção das diferentes amostras e construir o perfil sabendo que a pro fundidade da junção corresponde à concentração conhecida de tipo n.

Convēm ressitar que teremos tantos pontos no perfil quantas forem as amostras difundidas, e assim isto se torna uma desvantagem pois, para termos um número razoável de pontos devemos ter um número razoável de amostras com dopagens diferente.

Em geral os substratos jã nos vem prontos e com dopagens padronizadas, e não encontramos mais de quatro <u>a</u> mostras com dopagens diferentes.

E possível, com crescimento epitaxial, obter muitas amostras com dopagens diferentes, porém é extremame<u>n</u> te trabalhoso já que muitos parâmetros teriam que ser modificados.

V.3.iiii - Por Medidas de Traçador Radioativo

Não utilizamos este método por necessitar de um aparato técnico mais sofisticado.

As difusões em GaAs são feitas com zinco radioativo (Zn^{65}) e a concentração de Zn (que é tomada como se<u>n</u> do igual a dos portadores) medida através de um detetor de radioatividade⁽¹⁷⁾.

CAPÍTULO VI

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram feitas difusões de Zn em GaAs e Ga_{0,7} Al_{0,3} As, segundo o procedimento dado no Capítulo IV e caracterizadas pelas técnicas descritas no Capítulo V.

VI.1 - Resultados Obtídos para Difusão de Zn em GaAs

÷

A profundidade da junção foi o primeiro parâmetro a ser medido. Este uma vez conhecido, foi estudado em função da temperatura e do tempo de difusão.

O gráfico I foi obtico fazendo-se diversas dif<u>u</u> sões a diferentes tempos conservando-se a mesma temperatura, r<u>e</u> petindo-se o procedimento para diversas temperaturas. Do gr<u>a</u> fico I observamos a variação linear de x_j com t^{1/2} como foi previsto na seção III.1.

O grafico II mostra a variação exponencial de x_j com a temperatura de difusão T, e também nos permite calcular a energia de ativação para difusão de Zn em GaAs.

A energia de ativação para a difusão obtida foi de 1,29 ev, comparável con os valores 1,3 ev e 1,2 ev respectivamente obtidos por Panish⁽¹⁴⁾ e Matsumoto⁽²⁹⁾.

A equação empírica para as difusões de Znem GaAs, e que regulamenta a profundidade da junção em função do tempo (t) e da temperatura (T) da difusão, obtidas a partir dos grãficos I e II é:

$$\bar{x}_{j}(\mu m) = 7.8 \times 10^{6} (\mu m/hr^{1/2}) \sqrt{t} \exp\{-1,29 ev/kT\}$$
 (VI-1)

Utilizando a equação VI-l como a equação da r<u>e</u> ta média dos pontos experimentais, fizemos um cálculo de como estão distribuidos esses pontos em tormo dessa reta, utilizando a relação de desvio médio:



ÿ = x

Para cada temperatura calculamos o desvio médio Δy e o coeficiente de correlação R.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		$R = \frac{m\sigma}{-2}$
Τ(⁰ C)	۸y	R	σ ² y
700	0,080	0,998	x
750	0,141	0,992	y ≡ × _j
775	0,127	0,998	m = coeficiente angular
800	0,257	0,993	σ _x ,σ _y : variança dos x e
			dos v respect∮vamente

Este últime confirma a relação linear de x $_i$ x \sqrt{t}

A influência das instabilidades térmicas (da or dem de 1°C) na profundidade da junção, calculadas a partir da equação (VI-1), é desprezivel e negligenciável em comparação com os erros do observador, sendo inferior a 2 x 10^{-4} ° para qual quer temparatura.







Variação da Profundidade da Junção com a pressão de Arsênico

Fazendo-se variação na quantidade de material da fonte dopante (ZnAs₂) obtemos variações na pressão a As₄. Co<u>n</u> forme a seção III-3, a profundidade da junção x_j varia com a P_{As₄} segundo a expressão:

$$x_j = A(p_{AS_4})^{n/8}$$

O valor de <u>n</u> na expressão acima depende dos estados das cargas para os ãtomos de zinco. Em geral, para as d<u>i</u> fusões de Zn em GaAs tem-se $n = 2^{(30)}$.

O gráfico III mostra a variação de x_j com p_{As₄}^{1/4}. E difícil a obtenção deste gráfico já que temos lim<u>i</u> tações para a quantidade de material da fonte, bem como do vol<u>u</u> me da ampola.

Levantamento do Perfil

.

Para o levantamento do perfil usamos medidas da concentração em subcamadas ($\Lambda x_i = 0,5$ a 2 µm) da camada total difundida (x_j), obtidas por ataques químicos como descrito na seção IV-2-2.

Dois métodos de medidas foram usados; resistividade e efeito Hall. Esses dois métodos nos fornecem un valor médio da concentração de portadores de toda a camada medida. Assim, ao medirmos <u>p</u>, por exemplo, na camada <u>i</u> de espessura δ_i , mostrada na figura (VI-1), estamos medindo un valor mé dio de toda a camada de espessura Ai, entre a camada i e a ju<u>n</u> ção.


FLGURA VIT

Para primeira camada, ou seja, na camada — mais proxima da junção, supomos que o valor medido coincide com o v<u>a</u>lor real. A partir dessa camada calculamos então os valores p<u>a</u> ra cada camada i.

O procedimento para o cálculo das outras camadas exige um processo de recorrência que elimine o problema de e<u>s</u> tarmos medindo um valor médio.

É sabido que o número total de portadores (p) é dado por

$$p = \sum_{i=1}^{N} p_i V_i$$

p_i : densidade de portadores na camada <u>i</u> V_i : volume da camda <u>i</u>.

Se todas as amostras tem a mesma área A então: $\sum_{i=1}^{N} p_i \delta_i = \text{constante} + p_i^{\dagger} A_i = (p_{i-1}^{\dagger} A_{i-1}) + (p_{i+1}^{\dagger})$



p (cm⁻³)

į,



MEDIDO POR E HALL E
 POR 4 PONTAS





 p'_i , p'_{i-1} : valores da densidade de portadores medido: quando existiam i e (i-1) camadas respectivamente.

Nos dois métodos de medida, o número de portadores (p) é igual ao número de aceitadores ionizados (N_i), que é igual a concentração de Zh no sólido, pois com a alte dopagem o semicondutor é degenado.

$$p = N_a = N_a = \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n}$$

Os gráficos IV e V mostram os perfis obtidos p<u>a</u> ra duas difusões e o esquema abaixo elucida como forar constru<u>i</u> dos os perfis.



Ao compararmos os dois métodos de medida, nota mos um "deslocamento" no perfil. Essa diferença pode cor devido ao fato de que para o método das quatro pontas utilizamos uma curva definida de modalidades, sem lovarmos em conta as especifidades de cada cristal com relação à formação e distribuição de impurezas.

Para comprovarmos este fato utilizamos os val<u>o</u> res da mobilidade (μ) obtidos pelo efeito Hall e os valores da resistividade (ρ) obtidos pelo método das quatro pontas e calculamos o valor da concentração de portadores (p) usando

$$p = \frac{1}{\rho e_{\lambda}}$$
 $e = corga de eletron$

Com isso è esperado que a curva do perfil, relativo às medidas de resistividade por quatro pontos, se desloque para superpor a curva obtida por efeito Hall:

Os resultacos, mostrados nos gráficos IV e V, i<u>n</u> dicam realmente que a utilização do método por quatro pontas associado ao gráfico de px p dado por Sze⁽²⁴⁾ nos fornece resultados errôneos.

A superposição das duas curvas não foi tão perfeita uma vez que utilizamos os valores médios das mobilidades para os cálculos.

Observamos no perfis anomalias quanto a variações do gradiente de concentração. Estes confirmam um comportamento em geral observaco nas difusões de Zn em GaAs. Estas anomalias podem ser decorrentes do foto de que a concentração superficial não se mantém constante surante o processo de di fusão. Lembremos, para esse tipo de difusão, que se a concentração superficial se mantivesse constante⁽⁸⁾ terfamos para o perfit a variação normal segundo uma função erro complementar. Notamos também que uma parte do perfil é dominada pela difusão superficial e a outra pela difusão em volume (gráfico VI).



Devido à essas anomalias, o coeficiente de difusão (D) não pode ser tomado como constante, mas dependente da concentração C. Nesse caso, não nos é permitido analisar D pelos métodos tradicionais, o que nos l<u>e</u> va a usar o método de Boltzmann-Matano, que nos obriga a determinar o ponto x = 0 sobre o perfil de tal que:

$$\int_{0}^{C^{*}} x dC = 0$$

Isso corresponde a fazermos com que as áreas hachuriadas no gráfico VII sejam figuaís.

Para a determinação de D(C) utilizamos a fórmu-



GRAFICO VIII



73

GRAFICO IX



74

.....

la, obtida por Boltzmann e Matano, descrita no Capit<u>u</u> lo II, ou seja:

$$D(C) = \frac{-1}{2t} \left(\frac{dx}{dC}\right)_{C}, \qquad \begin{cases} C' \\ x dC \end{cases} \qquad (VI-2) \\ 0 \end{cases}$$

Para o cálculo de D(C), utilizamos o método nú mérico de Simpson de integração, e a derivada $\left(\frac{dx}{dC}\right)_{C}$, foi ob tida graficamente.

Os resultados obtidos, para D(C) corresponde aos perfis medidos por efeito Hall e são mostrados nos gráficos VIII e IX.

Notamos nos gráficos para D(C), que as regiões acidentadas da curva corr sponde nos gráficos dos pe<u>r</u> fis às regiões anômalas, ou seja nas regiões que correspondem à transição entre a difusão superficial e a difusão em volume. VI.2 - <u>Resultados obtidos para Difusio de Zn em Ga</u>0,7^{AD}0,3<mark>As</mark>

Utilizando para as difusões Zn em $Ga_{0,7}$ Al_{0,3} As o mesmo procedimento usado nas difusões de Zn em GaAs obtivemos a variação de x_j com o tempo t e com a temperatura (T) de difusão; variação esta mostrada respectivamente nos gráficos X e XI.

A energia de ativação obtida foi de 1,0 ev, comprovando que a "velocidade" $(x_j/v' t)$ de difusão é tão mais rápida quanto maior for a percentagem de aluminio na l-ga⁽²⁹⁾. P<u>a</u> ra 620⁰C. temos:

$$\left(\frac{x_{j}^{al}}{\sqrt{t}}\right)_{Ga_{0,3}Al_{0,7}As} = 3,15 \left(\frac{x_{j}}{\sqrt{t}}\right)_{GaAs}$$

A equação empírica que relaciona a profundidade da junção com o tempo (t) e a temperatura (T), obtidas a - partir dos gráficos X e XI - é:

$$x_j^{al}(\mu m) = 5,66 \times 10^5 (\mu m/hr^{1/2}) \sqrt{t} \exp{\{-1,0\}} ev/KT}$$

Não pudemos calcular o perfil de difusao, porque além de termos poucas amostras, as que conseguimos não t<u>i</u> nham a camada com aluminio muito espessa o que torea quase impossível levantar o perfil.



GRAFICO X

77



CONCLUSÃO

Obtivemos as equações empíricas permitem controlar as difusões de Zr em GaAs e Ga_{0,3}^{Al}0,7^As, para que essas posam ser reproduzidas.

O controle desses parâmetros nos permite associar o processo de difusão ao crescimento epitaxial na fabricação de dispositivos lasers especiais. Experiências nesse se<u>n</u> tido jã tem sido feitas, e algumas vantagens jã foram conseguidas ⁽³¹⁻³⁴⁾. Alguns desses dispositivos usam a difusão de Zn para obter o perfil de índice de refração para o confinamento da corrente de injeção; com isso é possível eliminar o contato de faixa tradicional e as vantagens conseguidas são: a pr<u>e</u> venção da deformação do modo horizontal transverso e das anomalias comumente observadas na curva luz x corrente; além disso aumentam a vida útil do laser.

A associação da difusão com o crescimento epitaxial tem sido feita com alternativas, Yonezu e outros⁽³¹⁻³³⁾, construiu dispositivos de tal forma que a zona difundida alcance ou ultrapasse a zona ativa do laser.

Outros⁽³⁴⁾ preferem, através de um ataque químico, difundir uma superfície em forma de V; para a construção de qualquer desses dispositivos torna-se necessár o o co<u>n</u> trole dos parâmetros da difusão.

Outros sispositivos tais como JFET IMPATT etc., poderão ser construïdos com o auxílio do crescimento epitaxial e difusão.

Concluindo, esperamos que esse traballo possa

ser de utilidade para o grupo, uma vez que procuramos sempre trabalhar dentro das especificações dos disposítivos aqui con<u>s</u> truídos.

APÉNDICE E

CÁLCULO DA SEGUNDA ECUAÇÃO DE FICK

A partir da equação para o fluxo podemos obter a segunda equação de Fick aplicando-lhe uma condição de continuidade: A taxa de material acumulada num elemento de volume ΔV é igual à taxa que entra menos a taxa que sai.

Para um elemento de volume $\Delta V=\Lambda_x^{-}\wedge_y^{-}\Lambda_z^{-}$; a ta-xa acumulada é dada por:

 $\frac{\partial C(x,y,z,t)}{\partial t}$ Ax Ay Az

A taxa que é acumulada devido à vartação de concentração — e portanto ao fluxo na direção x é:

 $= \left(\begin{array}{ccc} F_{x} & - \left[\begin{array}{c} F_{x} + \left(\frac{\partial F_{x}}{\partial x} \right) & \Delta x \end{array} \right] \right) & \Delta y & \Delta z = - \left(\frac{\partial F_{x}}{\partial x} \right) & \Delta x & \Delta y & \Delta z \end{array} \right)$

Portanto a taxa acumulada devido ao fluxo nas três dimensões é:

$$-\left(\frac{\partial F_{x}}{\partial x} + \frac{\partial F_{y}}{\partial y} + \frac{\partial F_{z}}{\partial z}\right) \Delta x \quad \Delta y \quad \Delta z = -\frac{\partial C(x, y, z, t)}{\partial t} \quad \Delta_{x} \quad \Delta_{y} \quad \Delta_{z}$$

então

$$\frac{\partial(x, y, z, t)}{\partial t} = -\left(\frac{\partial Fx}{\partial x} + \frac{\partial Fy}{\partial y} + \frac{\partial Fz}{\partial z}\right)$$
(AI-1)

Para um meio isotrópico, associando a equação para o fluxo (I-2.2) e (AI-1) obtemos:

$$\frac{\partial(x,y,z,t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial C(x,y,z,t)}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D \frac{\partial C(x,y,z,t)}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C(x,y,z,t)}{\partial z} \right)$$

APÊNDICE II

Para difusoes em GaAs podemos escrever as equações de reação:

$$Ga(s) \xrightarrow{K_1} V_{Ga}^0 + Ga(g)$$

As(s) $\frac{K_2}{4} V_{As_4} + \frac{1}{4} As_4(g)$ (A.II 1)

$$GaAs(s) \xrightarrow{1} 4 As_{1}(g) - Ga(g)$$

Pela lei da ação das massas podemos escrever, p<u>a</u> ra as constantes de reação K_i,:

$$K_{1} = p_{Ga} \left[V_{Ga}^{0} \right]$$
 (A.II 2)

$$K_2 = p_{As_4}^{1/4} [V_{As_4}^0]$$
 (A.II 3)

$$K_3 = p_{AS_4}^{1/4} \cdot p_{Ga}$$
 (A.II 4)

De (A.II-2) e (A.II-4) obtemos:

$$\begin{bmatrix} V_{Ga}^{0} \end{bmatrix} = \frac{K}{K_{3}} \frac{1/4}{p_{As}}, \text{ ou}$$

$$\begin{bmatrix} V_{Ga}^{0} \end{bmatrix} = p_{As}^{1/4} \frac{1}{\gamma_{0}}$$
(A.(1-5))

 γ_p : coeficiente de atividade los burados

A reação ce incorporação do átomo do 25 pela v<u>a</u> cância de gálio na difusão de Zn em GaAs pode ser escrita <u>co</u> mo:

$$Zn(g) + V_{ea} \xrightarrow{-} Zn_{Ga}^{-} + e^{+}$$
 (A.II-6)

A lei da ação das massas para essa reação é:

$$\frac{\left[Zn_{Ga} \right] \cdot \left[e^{+} \right]}{P_{Zn} \left[V_{Ga}^{0} \right]} = K_{A}$$
(A.II-7)

Quando $\begin{bmatrix} e^+ \end{bmatrix} = p = \begin{bmatrix} 2n_{ea} \end{bmatrix}$ obtemos de (A.II-7)

...

$$\begin{bmatrix} Zn_{s}^{-} \end{bmatrix} = \left(\frac{K_{1}K_{4}}{K_{3}}\right)^{1/2} \left(p_{Zn} p_{As_{4}}^{1/4}\right)^{1/2} (A.11-8)$$

APÊNDICE III

<u>Variação da Constante de Reação K com a Temperatura</u>

Una equação química geral pode ser escrita na forma⁽¹⁵⁾:

$$\sum_{i=1}^{m} b_{i} B_{i} = 0$$
 (A.III-1)

b_i : número de moléculas B_i envolvidas na transformação quím<u>i</u> ca onde existem N_i móleculas B_i.

O número de N_i pode mudar como resultado da re<u>a</u> ção química entre moléculas, mas não pode mudar arbitrariame<u>n</u> te devido a conservação do número de moléculas requerida na equação (A.III-1).

A variação do número N_i deve ser proporcional ao número de moléculas b_i que entram no balanceamento químico, isto é:

$$dN_{i} = \lambda b_{i} \qquad (A.III-2)$$

A condição para que haja equilíbrio, quando o volume V e a energia E do sistema são mantidos constantes \vec{e} ex pressa através do potencial químico μ_i pela relação:

$$\sum_{\substack{i=1}^{m}}^{m} \mu_i dN_i = 0$$

Substituindo (A.111-2) obtemos:

$$\sum_{i=1}^{m} \psi_i b_i = 0 \qquad (A.III-3)$$

A equação (A.III-3) ē a condição geral para o equil∶brio qu<u>¶</u> mico.

Suponhamos agora que estas moléculas B_j, de <u>ga</u> ses que consideraremos ideais, estejam confinadas num volume V e a uma temperatura T e que tenham uma energia livre de Gibbs como:

$$G = G(T, V, N_1, \dots, N_m)$$

Se ocorre uma reação duímica e um número b_i de moléculas de cada reagente é transformado em b_i moléculas de cada produto, então, ocorre uma pequena variação na energia l<u>i</u> vre de Gibbs dada por:

$$\Delta G = \sum_{i=1}^{m} \left(\frac{\partial G}{\partial N_{i}} \right)_{T,P,N} \quad t_{i} = \sum_{i=1}^{m} \mu_{i} b_{i}$$

onde

1

٩

ţ

4

i

į.

ł

í

No equilibrio teremos:

$$\Delta G = \frac{v}{\sum_{i=1}^{N} u_i b_i} = 0 \qquad (\Lambda \cdot II - 4)$$

Sabemos de cálculos de física estatística que:

$$Z_{i} = \frac{\left(z_{i}\right)^{N_{i}}}{N_{i}!}$$

onde Z \tilde{e} conhecido como a função de partição de um gãs e ξ_{i} \tilde{e} definido como:

$$\xi_{\mathbf{i}} = \sum_{\mathbf{s}} e^{-\beta \cdot \mathbf{s}} (\mathbf{s})$$

once $\beta = \frac{1}{KT}$, K = constante de Boltzmann, e a soma é sobre t<u>o</u> dos os estados s e correspondendo às energias de cada moléc<u>u</u> la i, e $E = \varepsilon_1(s_1) + \varepsilon_2(s_2) + \dots$

Usando cálculos de física estatística, com a função de particão podenos escrevar:

$$\mu_{i} = -KT(2n\xi_{i} - 2nN_{i}) \qquad (A.III-5)$$

Substituindo (A.III-5) en (A.III-4) obtemos:

$$\Delta G = -KT \sum_{i=1}^{m} b_i (\ln \varepsilon_i - \ln N_i) = \Delta G_0 + KT \sum_{i=1}^{m} b_i \ln N_i = 0$$

onde

$$\Delta G_{0} = -KT \sum_{i=1}^{m} b_{i} \&n\xi_{i}$$

Assim

$$\sum_{i=1}^{m} \& n \aleph_{i}^{b} i = \& n (\aleph_{1}^{b}, \aleph_{2}^{b}, \aleph_{3}^{b}, \dots, \aleph_{m}^{b}) = \frac{+ \land G_{0}}{KT}$$

mas por definição de constante de reação - temos que:

$$N_1^{b_1}$$
, $N_2^{b_2}$, $N_3^{b_3}$, ..., $N_m^{b_m} = \kappa_N(T, V)$

ou seja

$$K_{N}(T, V) = e^{-\Delta G_{O}/KT}$$
 (A.III-6)

APÊNDICE IV

<u>Calculo da Pressão de Vapor de Arsênico a partir da fonte dopan-</u> te

Para o ZnAs₂ temos a seguinte equação de dissoci<u>a</u> ção⁽¹⁹⁾

$$ZnAs_2 \xrightarrow{--} \frac{1}{3} Zn_3As_2 + \frac{1}{3} As_4$$
 (A.IV-1)

Usando a equação de Clapeyron para As₄, considerando-o um gãs perfeito, escrevemos:

$$P_{As_4}(torr) = n_{As_4}(m_G/cm^3)RT(^0K)$$

R : constante dos gases

Uma vez que n_{As} é o número de moles por volume podemos escrever

$$p_{AS_4} = T \frac{R}{M_{AS_4}} (m_{AS_4}) / V$$

Usando para R o valor de 62,3 x 10^3 cm 3 torr/K. mol, obtemos:

$$p_{As_4} = T("K) \cdot 62, 3 \times 10^3 \frac{m_{As_4}/V}{M_{As_4}}$$
 (A. U-2)

Da equação (A.IV-1) temos

$$1 \text{ mol}_{ZnAs}$$
 correspondem $\frac{1}{3}$ mol de As₄

portanto:

.,

$$m_{As_4} = 3 \cdot m_{ZnAs_2} \cdot \frac{M_{As_4}}{M_{ZnAs_2}}$$

Usando 432 g e 281.5 g para a massa molecular para As $_4$ e ZnAs $_2$ respectivamente obtemos

$$m_{As_4} = 0,465 m_{ZnAs_2}$$

Substituindo em (A.IV-2) obtemos:

$$p_{AS_{4}}^{(torr)} = \frac{T({}^{0}K)}{10,35} m_{ZnAS_{2}}^{(mg/cm^{3})}$$

$$= T(K) = C(3 \times 0^{2} \times 4659 m_{ZnAS_{2}}^{(mg/cm^{3})})$$

$$= T(K) = 0,5$$

$$= T(K) =$$

BIBLIOGRAFIA

- 1. G.W. Castellan, Físico-Química Ao Livro Técnico S.A,
- B. Tuck, "Introduction to Diffusion in Semiconductors" Peter Peregrinus LTD (1974).
- P.G. Shewmon Diffusion in Solids Mc.Graw-Hill Book Company (1974)
- 4. C. Zener Acta Cryst. 3, 346 (1950).
- 5. J.M.Allen J.Phys. Chem. Solics 75, 134 (1960).
- 6. R. L. Longini Solid State Eletronics, 5, 127 (1962).
- J. Crank "The Mathematics of Diffusion"
 Claredon Press Oxford (1975).
- 8. L. L. Chang and G. .. Pearson, J. App. Phys. 35, 1960 (1964)
- 9. L. Boltzmann Ann Physik, 53, 960 (1864).
- 10. C. Matano, Japan Phys., 8, 109, (1933).
- 11. L. L. Chang, Solid State Electron. 7, 853 (1964).
- A. Luque, J. Martin, and G. L. Araújo, J. Electron. Soc.
 123, 249 (1976).
- M. B. Panish and H. C. Casey Jr., J. Phys. Chem.Solids, <u>28</u>, 1673 (1967).
- 14. M. B. Panish, and H. C. Casey Jr., Trans. of the Metal Soc. of AIM E, 242, 406, (1968).
- 15. F. Reif, "Fundamently of Statistical and Thermal Physics" Mc.Graw-Hill Kogakusha LTD, (1965) pag. 318.
- 16. H. Rupprecht and C.Z. de May, J.Appl.Phys., 35, 1970, (1964).

- 17. F. A. Cunnell and C. H. Gooch, J. Phys., Chem. Solids, <u>15</u>, 127, (1969).
- 18. L. J. Vieland, J. Phys. Chem. Solids, 21, 318, (1961).
- 19. V. J. Lyons, J. Phys. Chem., 63, 1142, (1959).
- 20. J. C. Marinace, J. Eletroch. Soc., 110, 1153, (1963).
- 21. Philtec, "Instruction Manual and Metric Conversion table for the Model 2105-D - Gangematic System".
- 22. L. B. Valdes, Proc. I.R.E. 42, 420, (1954).
- 23. F. M. Shmits, The Bell System Tech. J. 37, 711, (1958).
- 24. S. M. Sze., "Physics of Semiconductor Devices", Wiley-Interscience, (1969).
- 25. L.J. Van der Pauw, Philips Research Reports, 13, 1,(1958).
- 26. A. Fick Anan. of Phys., 170, 59, (1955).
- 27. D. L. Kendall and R. A. Huggins, J. Appl. Phys. <u>40</u> 2750, (1969).
- 28. K. K. Shih, J.W. Allen and G. L. Pearson, J. Phys. Chem. Solids 29, 379, (1968).
- 29. Y. Matsumoto não publicado.
- 30. L. R. Weisberg and Blanc. Phys. Rev. 131, 1548, (1963).
- 31. H. Yonezu, et al, Japan. J. Appl. Phys., 12, 1585, (1973).
- 32. K. Kobayashy, et al, I.E.E.E. J. Quantum Electronics, QE-13, 659, (1977).
- 33. H. Yonezu, et al, Japan.J. Appl. Phys. 16, 209, (1977).
- 34. P. Marschall, at al., Electron cs Letters, 15, 38, (1979).